

附2

2020年第二批次废弃电器电子产品规范拆解处理技术复核扣减原因

序号	省别	企业名称	废电器种类	企业申报拆解量(台/套)	省级审核拆解量(台/套)	拟确认规范拆解量(台/套)	部级技术复核扣减量(台/套)	部级技术复核扣减原因
1	黑龙江	黑龙江省中再生废旧家电拆解有限公司	电视机-1	43873	43873	43873	0	2020年第1季度：针对抽查日（2020.03.29）发现企业拆解冰箱时有1台缺少冰箱门情况，差异率为1.82%；依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（一）”的规定，按照抽查日差异率（1.82%）对审核时段（2020年第1季度）废冰箱拆解数量扣减257台。
			电视机-2	44270	44270	44270	0	
			冰箱	14108	14108	13851	257	
			洗衣机-1	7795	7795	7795	0	
			洗衣机-2	26677	26677	26677	0	
			空调	0	0	0	0	
			电脑	20412	19756	19756	0	
			小计	157135	156479	156222	257	
2	安徽	芜湖绿色再生资源有限公司	电视机-1	82917	82917	82917	0	2019年第4季度：针对抽查日（2019.10.4）发现企业拆解空调时有1台消耗臭氧层物质的制冷剂泄露，差异率为1.85%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日差异率（1.85%）对审核时段（2019年第4季度）空调拆解数量扣减932套。
			电视机-2	144783	144783	144783	0	
			冰箱	3417	3417	3417	0	
			洗衣机-1	15908	15908	15908	0	
			洗衣机-2	93587	93587	93587	0	
			空调	50387	49624	48692	932	
			电脑	199543	194427	194427	0	
			小计	590542	584663	583731	932	

3	江西	江西格林美资源循环有限公司	电视机-1	111156	111156	105309	5847	2019年第3季度：针对抽查日（2019.8.21）发现企业拆解17寸CRT彩色电视机时有16台破屏，破屏率为25%，差异率为5.26%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日差异率（5.26%）对审核时段（2019年第3季度）电视机-1拆解数量扣减5847台。
			电视机-2	37002	37002	37002	0	
			冰箱	81328	81328	81328	0	
			洗衣机-1	90908	90908	90908	0	
			洗衣机-2	27393	27393	27393	0	
			空调	31	31	31	0	
			电脑	654	654	654	0	
			小计	348472	348472	342625	5847	
4	广西	广西桂物资源循环产业有限公司	电视机-1	93447	93447	90934	2513	2018年第4季度：（1）针对抽查日（2018.10.23），发现企业拆解洗衣机-1时存在点数差异，计数差异率为0.11%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（五）”的规定，按照抽查日差异率（0.11%）对审核时段内（2018年第4季度）洗衣机-1拆解数量扣减2台。 （2）针对抽查日（2018.10.23）发现企业拆解29寸CRT电视机时有2台屏锥分离不完全，差异率为6.06%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日差异率（6.06%）对审核时段（2018年第4季度）电视机-2拆解数量扣减3169台。 （3）针对抽查日（2018.12.1）发现企业拆解14寸CRT彩色电视机时有1台屏玻璃在屏锥分离前严重破碎，差异率为1.69%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日差异率（1.69%）对审核时段（2018年第4季度）电视机-1拆解数量扣减1579台。 （4）针对抽查日（2018.12.1）发现企业拆解洗衣机-2时有1台外壳严重破损，差异率为1.05%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（一）”的规定，按照抽查日差异率（1.05%）对审核时段（2018年第4季度）洗衣机-2拆解数量扣减100台。 （5）针对抽查日（2018.12.5）发现企业存在由于断电产生的17寸CRT彩色电视机、空调、冰箱视频丢失情况，其中17寸CRT彩色电视机视频中断时长累计为0.83小时，空调视频中断时长累计为0.88小时，冰箱视频中断时长累计为0.14小时。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（二）”的规定，按照1.00%的比例对审核时段（2018年第4季度）电视机-1拆解数量、空调拆解数量、冰箱拆解数量分别扣减934台、248套、200台。
			电视机-2	52299	52299	49130	3169	
			冰箱	20036	20036	19836	200	
			洗衣机-1	1517	1517	1515	2	
			洗衣机-2	9524	9524	9424	100	
			空调	24843	24843	24595	248	
			电脑	0	0	0	0	
			小计	201666	201666	195434	6232	

5	广西	广西桂物资源循环产业有限公司	电视机-1	45495	45495	44508	987	<p>2019年第1季度：（1）针对抽查日（2019.3.2）发现企业拆解电脑（主机）时有6台存在暴力拆解（用锤子敲砸线路板）行为，差异率为22.22%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日差异率（22.22%）对审核时段（2019年第1季度）电脑拆解数量扣减3611套。</p> <p>（2）针对抽查日（2019.3.3）发现企业拆解电脑（显示器）时有1台缺少管颈管顶端电路板，差异率为4.35%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（一）”的规定，按照抽查日差异率（4.35%）对审核时段（2019年第1季度）电脑拆解数量扣减707套。</p> <p>（3）针对抽查日（2019.3.19）发现企业拆解21寸CRT彩色电视机时有1台屏锥分离不完全，差异率为2.17%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日差异率（2.17%）对审核时段（2019年第1季度）电视机-1拆解数量扣减987台。</p> <p>（4）针对抽查日（2019.3.19）发现企业拆解29寸CRT彩色电视机时有1台荧光粉未完全收集，差异率为4.76%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日差异率（4.76%）对审核时段（2019年第1季度）电视机-2拆解数量扣减1200台，省级针对该问题已扣减252台，本次追加扣减948台。</p>
			电视机-2	25203	24951	24003	948	
			冰箱	10975	10975	10975	0	
			洗衣机-1	14946	14946	14946	0	
			洗衣机-2	22886	22886	22886	0	
			空调	13449	13432	13432	0	
			电脑	16253	16253	11935	4318	
			小计	149207	148938	142685	6253	

搬迁及暂停企业废弃电器电子产品规范拆解处理技术复核扣减原因

2016年

序号	省别	企业名称	废电器种类	企业申报拆解量(台/套)	省级审核拆解量(台/套)	拟确认规范拆解量(台/套)	部级技术复核扣减量(台/套)	部级技术复核扣减原因
1	湖北	大冶有色博源环保股份有限公司	电视机-1	147101	146391	113429	32962	2016年第2季度：（1）针对抽查日（2016.4.25）发现企业拆解14寸CRT彩色电视机时有2台外壳严重破损，差异率为0.67%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（一）”的规定，按照抽查日差异率（0.67%）对审核时段（2016年第2季度）电视机-1拆解数量扣减986台，省级针对该问题已扣减710台，本次追加扣减276台。 （2）针对抽查日（2016.6.30）发现企业拆解17寸CRT彩色电视机时有1台荧光粉未完全收集，差异率为2.86%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日差异率（2.86%）对审核时段（2016年第2季度）电视机-1拆解数量扣减4207台。 （3）针对抽查日（2016.4.25）发现企业拆解14寸CRT彩色电视机时有6台屏锥分离不彻底，差异率为13.64%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日差异率（13.64%）对审核时段（2016年第2季度）电视机-1拆解数量扣减20065台。
			电视机-2	38389	38389	35322	3067	

1	湖北	大冶有色博源环保股份有限公司	冰箱	25160	25160	22707	2453	<p>(4) 针对抽查日(2016.4.25)发现企业拆解32寸CRT彩色电视机时有1台屏锥分离不彻底,差异率为4.76%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(七)”的规定,按照抽查日差异率(4.76%)对审核时段(2016年第2季度)电视机-2拆解数量扣减1827台。</p> <p>(5) 针对抽查日(2016.4.25)发现企业拆解冰箱时有3台缺少压缩机,差异率为3.95%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(一)”的规定,按照抽查日差异率(3.95%)对审核时段(2016年第2季度)冰箱拆解数量扣减994台。</p> <p>(6) 针对抽查日(2016.5.24)发现企业拆解冰箱时有4台消耗臭氧层物质的制冷剂泄露,差异率为5.80%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(七)”的规定,按照抽查日差异率(5.80%)对审核时段(2016年第2季度)冰箱拆解数量扣减1459台。</p> <p>(7) 针对抽查日(2016.6.30)发现企业拆解14寸CRT彩色电视机时有1台存在粗暴拆解行为,差异率为1.64%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(七)”的规定,按照抽查日差异率(1.64%)对审核时段(2016年第2季度)电视机-1拆解数量扣减2412台。</p> <p>(8) 针对抽查日(2016.4.25)发现企业拆解洗衣机-2时有1台缺少控制面板,差异率为3.45%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(一)”的规定,按照抽查日差异率(3.45%)对审核时段(2016年第2季度)洗衣机-2拆解数量扣减256台。</p> <p>(9) 针对抽查日(2016.5.24)发现企业拆解25寸CRT彩色电视机时有1台缺少管颈管顶端线路板,差异率为3.23%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(一)”的规定,按照抽查日差异率(3.23%)对审核时段(2016年第2季度)电视机-2拆解数量扣减1240台。</p> <p>(10) 针对抽查日(2016.6.30)发现企业拆解14寸彩色电视机时有2台缺少线路板,差异率为3.57%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(一)”的规定,按照抽查日差异率(3.57%)对审核时段(2016年第2季度)电视机-1拆解数量扣减5252台。</p> <p>(11) 针对抽查日(2016.6.30)发现企业拆解17寸CRT彩色电视机时有2台属于基金补贴范围外废电器(监视器),差异率为0.51%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(一)”的规定,按照抽查日差异率(0.51%)对审核时段(2016年第2季度)电视机-1拆解数量扣减750台。</p> <p>(12) 针对抽查日(2016.6.30)发现企业拆解洗衣机-1时有5台缺少控制面板,差异率为3.94%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(一)”的规定,按照抽查日差异率(3.94%)对审核时段(2016年第2季度)洗衣机-1拆解数量扣减57台。</p> <p>(13) 针对抽查日(2016.6.30)发现企业拆解电脑(17寸液晶显示器)时有1台外壳严重破损,差异率为3.45%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(一)”的规定,按照抽查日差异率(3.45%)对审核时段(2016年第2季度)电脑拆解数量扣减786套。</p>
			洗衣机-1	1437	1429	1372	57	
			洗衣机-2	7433	7433	7177	256	
			空调	0	0	0	0	
			电脑	22782	22782	18704	4078	

1	湖北	大冶有色博源环保股份有限公司	小计	242302	241584	198711	42873	<p>(14) 针对抽查日(2016.6.30)发现企业拆解电脑(17寸液晶显示器)时有2台缺少线路板或线路板无连线,差异率为3.92%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(一)”的规定,按照抽查日差异率(3.92%)对审核时段(2016年第2季度)电脑拆解数量扣减893套。</p> <p>(15) 针对抽查日(2016.6.30)发现企业拆解电脑时有4台存在粗暴拆解行为,差异率为10.53%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(七)”的规定,按照抽查日差异率(10.53%)对审核时段(2016年2季度)电脑拆解数量扣减2399套。</p>
2	湖北	大冶有色博源环保股份有限公司	电视机-1	128642	128642	117579	11063	<p>2016年第3季度:</p> <p>(1) 针对抽查日(2016.9.8)发现企业拆解21寸CRT彩色电视机时有1台外壳严重破损,差异率为0.37%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(一)”的规定,按照抽查日差异率(0.37%)对审核时段(2016年第3季度)电视机-1拆解数量扣减476台。</p> <p>(2) 针对抽查日(2016.9.8)发现企业拆解21寸CRT彩色电视机时有1台缺少线路板,差异率为2.78%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(一)”的规定,按照抽查日差异率(2.78%)对审核时段(2016年第3季度)电视机-1拆解数量扣减3576台。</p> <p>(3) 针对抽查日(2016.9.8)发现企业拆解21寸CRT彩色电视机时有3台屏锥分离不完全,差异率为5.45%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(七)”的规定,按照抽查日差异率(5.45%)对审核时段(2016年第3季度)电视机-1拆解数量扣减7011台。</p> <p>(4) 针对抽查日(2016.9.8)发现企业拆解洗衣机-2时有1台缺少电机,差异率为0.93%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(一)”的规定,按照抽查日差异率(0.93%)对审核时段(2016年第3季度)洗衣机-2拆解数量扣减393台。</p> <p>(5) 针对抽查日(2016.9.8)发现企业拆解电脑(14寸液晶显示器)时有1台属于基金补贴范围以外废电器(EVD播放机),差异率为3.45%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(一)”的规定,按照抽查日差异率(3.45%)对审核时段(2016年第3季度)电脑拆解数量扣减2920套。</p> <p>(6) 针对抽查日(2016.9.8)发现企业拆解电脑(14寸液晶显示器)时有1台存在线路板无连线或胶带捆绑散件问题,差异率为3.85%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(一)”的规定,按照抽查日差异率(3.85%)对审核时段(2016年第3季度)电脑拆解数量扣减3259套。</p> <p>(7) 针对抽查日(2016.9.8)发现企业拆解电脑(主机)时有3台存在拆解散件产品问题(用胶带捆绑散件),差异率为4.84%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(一)”的规定,按照抽查日差异率(4.84%)对审核时段(2016年第3季度)电脑拆解数量扣减4096套。</p>
			电视机-2	45495	45341	45341	0	
			冰箱	19694	19694	19694	0	
			洗衣机-1	749	749	749	0	
			洗衣机-2	42234	41812	41419	393	
			空调	422	422	422	0	
			电脑	84638	84638	74363	10275	
			小计	321874	321298	299567	21731	

3	湖北	大冶有色博源环保股份有限公司	电视机-1	103430	103234	77314	25920	<p>2016年第四季度：（1）针对抽查日（2016.11.18）发现企业拆解14寸CRT彩色电视机时有3台外壳严重破损，差异率为0.64%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（一）”的规定，按照抽查日差异率（0.64%）对审核时段（2016年第四季度）电视机-1拆解数量扣减662台，省级针对对该问题已扣减196台，本次追加扣减466台。</p> <p>（2）针对抽查日（2016.11.18）发现企业拆解14寸CRT彩色电视机时有9台屏锥分离不完全，差异率为10.59%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日差异率（10.59%）对审核时段（2016年第四季度）电视机-1拆解数量扣减10953台。</p> <p>（3）针对抽查日（2016.12.15）发现企业拆解17寸CRT黑白电视机时有4台荧光粉吸收不完全，差异率为5.00%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日差异率（5.00%）对审核时段（2016年第四季度）电视机-1拆解数量扣减5172台。</p> <p>（4）针对抽查日（2016.11.18）发现企业拆解冰箱时有4台缺少压缩机，差异率为4.26%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（一）”的规定，按照抽查日差异率（4.26%）对审核时段（2016年第四季度）冰箱拆解数量扣减2250台。</p> <p>（5）针对抽查日（2016.12.27）发现企业拆解空调时有29台消耗臭氧层物质制冷剂泄露或未抽取消耗臭氧层物质制冷剂，差异率为100%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日差异率（100%）对审核时段（2016年第四季度）空调拆解数量扣减16572套。省级因外壳破损已扣减761套，本次追加扣减15811套。</p> <p>（6）针对抽查日（2016.11.18）发现企业拆解14寸CRT彩色电视机时有2台存在粗暴拆解行为，差异率为4.26%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日差异率（4.26%）对审核时段（2016年4季度）电视机-1拆解数量扣减4406台。</p> <p>（7）针对抽查日（2016.12.15）发现企业拆解17寸CRT黑白电视机时有1台缺少管颈管顶端线路板，差异率为4.76%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（一）”的规定，按照抽查日差异率（4.76%）对审核时段（2016年第四季度）电视机-1拆解数量扣减4923台。</p> <p>（8）针对抽查日（2016.12.27）发现企业拆解电脑（14寸CRT显示器）时有1台外壳严重破损，差异率为2.94%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（一）”的规定，按照抽查日差异率（2.94%）对审核时段（2016年第四季度）电脑拆解数量扣减15套。</p> <p>（9）针对抽查日（2016.12.27）发现企业拆解电脑（14寸CRT显示器）时有1台缺少管颈管顶端线路板，差异率为3.7%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（一）”的规定，按照抽查日差异率（3.7%）对审核时段（2016年第四季度）电脑拆解数量扣减19套。</p>
			电视机-2	35485	35485	35485	0	
			冰箱	52809	52809	50559	2250	
			洗衣机-1	1172	1172	1172	0	
			洗衣机-2	22555	22555	22555	0	
			空调	16572	15811	0	15811	
			电脑	501	493	378	115	

3	湖北	大冶有色博源环保股份有限公司	小计	232524	231559	187463	44096	(10) 针对抽查日(2016.12.27)发现企业拆解电脑(14寸CRT显示器)时有6台(13:47:28、13:51:26、14:12:28等)存在屏锥分离不完全问题,差异率为16.22%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(七)”的规定,按照抽查日差异率(16.22%)对审核时段(2016年第4季度)电脑拆解数量扣减81套。
4	湖北	湖北金科环保科技有限公司	电视机-1	39627	39627	39025	602	2016年第3季度:(1)针对抽查日(2016.7.22)发现企业拆解17寸和25寸CRT彩色电视机时存在视频跳帧情况,其中17寸CRT彩色电视机涉及跳帧时长累计为0.20小时,25寸CRT彩色电视机涉及跳帧时长累计为0.30小时。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(二)”的规定,按照1.00%的比例对审核时段(2016年第3季度)电视机-1拆解数量扣减396台、电视机-2拆解数量扣减210台。 (2)针对抽查日(2016.7.22)发现企业拆解洗衣机-1时有1台外壳严重破损,差异率为0.17%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(一)”的规定,按照抽查日差异率(0.17%)对审核时段(2016年第3季度)洗衣机-1拆解数量扣减30台。 (3)针对抽查日(2016.8.20)发现企业拆解21寸CRT彩色电视机时有2台屏锥分离不完全,差异率为0.52%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(七)”的规定,按照抽查日差异率(0.52%)对审核时段(2016年第3季度)电视机-1拆解数量扣减206台。 (4)针对抽查日(2016.8.20)发现企业拆解25寸CRT彩色电视机时有1台屏锥分离不完全,差异率为0.31%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(七)”的规定,按照抽查日差异率(0.31%)对审核时段(2016年第3季度)电视机-2拆解数量扣减65台。 (5)针对抽查日(2016.9.2)发现企业拆解电脑时存在点数差异,差异率为1.01%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(五)”的规定,按照抽查日差异率(1.01%)对审核时段(2016年第3季度)电脑拆解数量扣减2套。
			电视机-2	20967	20967	20692	275	
			冰箱	21519	21519	21519	0	
			洗衣机-1	17563	17563	17533	30	
			洗衣机-2	16488	16488	16488	0	
			空调	0	0	0	0	
			电脑	199	199	197	2	
			小计	116363	116363	115454	909	
5	湖北	湖北金科环保科技有限公司	电视机-1	24057	23902	23811	91	2016年第4季度:(1)针对抽查日(2016.10.24)发现企业拆解14寸CRT彩色电视机时有2台荧光粉收集不完全,差异率为0.38%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(七)”的规定,按照抽查日差异率(0.38%)对审核时段(2016年第4季度)电视机-1拆解数量扣减91台。 (2)针对抽查日(2016.10.24)发现企业拆解电脑(CRT显示器)时有3台荧光粉收集不完全,差异率为1.49%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(七)”的规定,按照抽查日差异率(1.49%)对审核时段(2016年第4季度)电脑拆解数量扣减6套。 (3)针对抽查日(2016.11.4)发现企业拆解空调时有2台压缩机未打孔,差异率为11.11%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(七)”的规定,按照抽查日差异率(11.11%)对审核时段(2016年第4季度)空调拆解数量扣减51套。 (4)针对抽查日(2016.11.4)发现企业拆解空调时有12台消耗臭氧层物质的制冷剂泄露,差异率为52.17%。依据《审核指南(2019年版)》附3“一、(七)”的规定,按照抽查日差异率(52.17%)对审核时段(2016年第4季度)空调拆解数量扣减240套。
			电视机-2	10174	10174	10174	0	
			冰箱	12625	12625	12625	0	
			洗衣机-1	6634	6634	6634	0	
			洗衣机-2	8887	8887	8887	0	
			空调	460	460	169	291	
			电脑	403	403	397	6	
			小计	63240	63085	62697	388	

2017年

序号	省别	企业名称	废电器种类	企业申报拆解量(台/套)	省级审核拆解量(台/套)	拟确认规范拆解量(台/套)	部级技术复核扣减量(台/套)	部级技术复核扣减原因
1	浙江	浙江盛唐环保科技有限公司	电视机-1	35494	34784	23842	10942	2017年第四季度：（1）针对抽查日（2017.11.30）发现企业拆解29寸CRT彩色电视机时有1台荧光粉收集不完全，差异率为6.67%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日抽查日差异率（6.67%）对审核时段（2017年第四季度）电视机-2拆解数量扣减1604台。 （2）针对抽查日（2017.12.21）发现企业拆解17寸CRT彩色电视机时有2台拆解产物（外壳）处置不规范，差异率为9.09%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（八）”的规定，按照抽查日抽查日差异率（9.09%）的3倍对审核时段（2017年第四季度）电视机-1拆解数量扣减9679台。 （3）针对抽查日（2017.12.21）发现企业拆解17寸CRT彩色电视机时有3台套壳或外壳严重破损，差异率为1.86%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（一）”的规定，按照抽查日抽查日差异率（1.86%）对审核时段（2017年第四季度）电视机-1拆解数量扣减660台。 （4）针对抽查日（2017.12.21）发现企业拆解17寸CRT彩色电视机时有1台未经加热直接进行屏锥分离作业导致屏锥分离不彻底，差异率为3.70%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日抽查日差异率（3.70%）对审核时段（2017年第四季度）电视机-1拆解数量扣减1313台，省级针对该问题已扣减710台，本次追加扣减603台。 （5）针对抽查日（2017.12.27）发现企业拆解空调时有2台消耗臭氧层物质的制冷剂泄露，差异率为10.53%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日抽查日差异率（10.53%）对审核时段（2017年第四季度）空调拆解数量扣减1712套，省级针对该问题已扣减353套，本次追加扣减1359套。
			电视机-2	24051	24051	22447	1604	
			冰箱	21869	21869	21869	0	
			洗衣机-1	1150	1150	1150	0	
			洗衣机-2	16244	16244	16244	0	
			空调	16260	15907	14548	1359	
			电脑	15741	15313	15313	0	
			小计	130809	129318	115413	13905	

2	河南	康卫集团环境服务有限公司	电视机-1	39908	39908	38563	1345	2017年第3季度：针对抽查日抽查日（2017.9.19）发现企业拆解21寸CRT彩色电视机时有10台破屏，破屏率为23.26%，差异率为3.37%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日差异率（3.37%）对审核时段（2017年第3季度）电视机-1拆解数量扣减1345台。
			电视机-2	14085	14085	14085	0	
			冰箱	45506	45506	45506	0	
			洗衣机-1	0	0	0	0	
			洗衣机-2	21576	21576	21576	0	
			空调	7920	7920	7920	0	
			电脑	61251	61251	61251	0	
			小计	190246	190246	188901	1345	
3	河南	康卫集团环境服务有限公司	电视机-1	133371	133371	133371	0	2017年第4季度：（1）针对抽查日（2017.11.8）发现企业拆解空调时有1台消耗臭氧层物质的制冷剂泄露，差异率为4.17%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日差异率（4.17%）对审核时段（2017年第4季度）空调拆解数量扣减1270套。 （2）针对抽查日（2017.11.8）发现企业拆解14-25寸液晶电视机时有2台存在在操作台上磕、敲或徒手撕扯面板边框的动作，造成面板扭曲变形，断裂的灯管飞出，差异率为14.29%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日差异率（14.29%）对审核时段（2017年第4季度）废电视机-2拆解数量扣减10824台。
			电视机-2	75748	75748	64924	10824	
			冰箱	27722	27722	27722	0	
			洗衣机-1	8051	8051	8051	0	
			洗衣机-2	81577	81577	81577	0	
			空调	30448	30448	29178	1270	
			电脑	196816	196816	196816	0	
			小计	553733	553733	541639	12094	

4	广东	佛山市顺德鑫还宝资源利用有限公司	电视机-1	23378	22403	22403	0	<p>2017年第三季度：（1）针对抽查日（2017.8.7）发现企业拆解空调时有4台未抽取消耗臭氧层物质的制冷剂，差异率为13.79%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（七）”的规定，按照抽查日差异率（13.79%）对审核时段（2017年第三季度）空调拆解数量扣减203套。</p> <p>（2）针对抽查日（2017.8.23）发现企业拆解洗衣机-1时存在点数差异，计数差异率为0.57%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（五）”的规定，按照计数抽查日差异率（0.57%）对审核时段（2017年第三季度）洗衣机-1拆解数量扣减6台。</p> <p>（3）针对抽查日（2017.8.23）发现企业拆解洗衣机-1时有2台外壳严重破损，差异率为1.52%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（一）”的规定，按照抽查日差异率（1.52%）对审核时段（2017年第三季度）洗衣机-1拆解数量扣减17台。</p>
			电视机-2	9669	9669	9669	0	
			冰箱	4608	4165	4165	0	
			洗衣机-1	1127	1127	1104	23	
			洗衣机-2	12141	11903	11903	0	
			空调	1469	1399	1196	203	
			电脑	649	649	649	0	
			小计	53041	51315	51089	226	
5	广东	佛山市顺德鑫还宝资源利用有限公司	电视机-1	26776	25820	25820	0	<p>2017年第四季度：（1）针对抽查日（2017.10.7）发现企业拆解废洗衣机-2时有1台外壳不完整，差异率为1.00%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（一）”的规定，按照抽查日差异率（1.00%）对审核时段（2017年第四季度）废洗衣机-2拆解数量扣减35台。</p> <p>（2）针对抽查日（2017.10.7）发现企业拆解电脑时存在点数差异，计数差异率为0.76%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（五）”的规定，按照计数抽查日差异率（0.76%）对审核时段（2017年第四季度）电脑拆解数量扣减26套。</p> <p>（3）针对抽查日（2017.11.9）发现企业拆解废冰箱时存在点数差异，计数差异率为0.30%。依据《审核指南（2019年版）》附3“一、（五）”的规定，按照计数抽查日差异率（0.30%）对审核时段（2017年第四季度）冰箱拆解数量扣减24台。</p>
			电视机-2	14749	14749	14749	0	
			冰箱	7854	7692	7668	24	
			洗衣机-1	10748	10748	10748	0	
			洗衣机-2	3506	3449	3414	35	
			空调	1850	1850	1850	0	
			电脑	3485	3485	3459	26	
			小计	68968	67793	67708	85	